	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3062

1. Az ellenőrzés tárgya:

A következő játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének időszakos ellenőrzése:

sor- szám	A játszótéri eszköz		
	megnevezése	típusa, azonosító adata	gyártója
1.	lengőhinta 1.	-	-
2.	lengőhinta 2.	-	-
3.	libikóka 1.	-	-
4.	libikóka 2.	-	-
5.	alacsony csúszdaház	-	-
6.	csúszdaház rámpával	-	-
7.	autó	-	-
8.	játszóvár	-	-

2. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének

neve: Ercsi Város Önkormányzat

címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20.

3. Az ellenőrzés helyszíne: 2451 Ercsi, Köztársaság tér, hrsz. 166/5.

4. Az ellenőrzés időpontja: 2022. július 20.


5. Az ellenőrzést végző neve: Tarcsi József

6. Az ellenőrzési követelmények:

- **jogszabály:** a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

- **szabványok:**

sor- szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020	Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
3.	MSZ EN 1176-3:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3062

4.	MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019	Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
----	----------------------------	--

7. Az ellenőrzés megállapítása:

- a játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követelmény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		követelményektől való eltérés leírása	megfelelő/ nem megfelelő
1.) lengőhinta 1.	1, 2	- meglazult a felfüggesztőlánc felső rögzítése.	nem megfelelő
2.) lengőhinta 2.	1, 2	-	megfelelő
3.) libikóka 1.	1, 4	-	megfelelő
4.) libikóka 2.	1, 4	-	megfelelő
5.) alacsony csúszdaház	1, 3	- fejbeszorulási hely van a mellvédlécek között (5/2).	nem megfelelő
6.) csúszdaház rámpával	1, 3	- ujjbeszorulási hely van a csúszda beülési helyénél a mellvédlécnél (6/2) és a tartóoszlopnál (6/3). - ruházat beakadási hely van a csúszda beülési helyénél (6/4), - az ütéscsillapító talaj hossza az emelvénynél és a feljárók körül kisebb a szükséges 150 cm-nél, - az ütéscsillapító talaj rétegvastagsága (15 cm) kisebb a szükséges 30 cm-nél.	nem megfelelő
7.) autó	1	-	megfelelő
8.) játszóvár	1, 3	-	megfelelő

Budapest, 2022. július 22.

Tarcsi József

Tarcsi József

Szabó József



Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyta:

1.) lengőhinta 1.



2.) lengőhinta 2.



3.) libikóka 1.



4.) libikóka 2.



5.) alacsony csúszdaház




5/2



6.) csúszdaház rámpával




6/2



6/3



6/4



7.) autó



8.) játszóvár

