

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

részére

2451 Ercsi,

Fő utca 20.

Tisztelt Bizottság!

Ercsiben működő térfigyelő rendszer 2024.március havi értékelése.

I. Személyügyi változás:

Az őrön történt személyi változásokból, és a szolgálati feladatok folyamatos változásából továbbra is szükséges az új megbízások megkötése. A továbbiakban is számolni kell változásokra és új megbízási szerződések megkötésére, amennyiben lesz új kollega aki vállalja a térfigyelőben az operátori munkát. A folyamatos munkát megfelelő létszámmal lehet értékelhető tartalommal biztosítani. Itt meg kell említenem, hogy nagy szerepe van mindazon kollegáknak, akik megfelelő személyi továbbá helyismerettel rendelkezne és ismerik a település bűnügyi helyzetét, tisztában van a megoldandó közbiztonsági feladatokkal.

II. Kamerák és a kiszolgáló más technikai eszközökben történő változás, meghibásodás.

A térfigyelő rendszerben 7 db. BM finanszírozott kamera található, melyből 6 db üzemel megfelelően, valamint 11 db Dome kamera melyből 10 db üzemel megfelelően, továbbá 14 db fix kamera, melyből mindegyik üzemel.

Március hónapban a meghibásodások az operátorok által javításra kerültek. Akadt olyan megoldandó feladat, mely megoldására az ALEF cég szerelőit kellett felkérni.

A „új” digitális kamerákat működtető Intellio rendszerben egy áramszünet hibát okozott, melynek köszönhetően a kameráknak a beállítása módosult. A hiba az Intellio rendszer újra telepítésével javításra került, így a kamerák azóta folyamatosan rögzítenek.

Mint korábbi beszámolóban is megemlítem, hogy az analóg rendszer képminősége, a mai elvárásoknak már nem megfelelő. A meghibásodások egyre gyakoribbak az analóg kamerák esetében, de a digitális kamerákat esetében sem ritka. A kamerák mindegyike 24 órában

folyamatosan működnek, munkát végeznek, tehát akkor is rögzülnek az események, amikor nincsenek diszpécserok szolgálatban, így a mozgó, kopó alkatrészek meghibásodása igen gyakori. A szélsőséges időjárási jelenségek, valamint sok esetben bekövetkező áramingadozások miatt lefagy a rendszer, így annak újraindítása szükséges, mely minden esetben a gyors beavatkozásnak köszönhetően megtörténik.

Továbbra is javaslom a templom ablakába elhelyezett kamera áthelyezését egy önkormányzati oszlopra, tekintettel arra, hogy a kamera képébe a rácsozat belelóg.

III. Az operátori szolgálat által észlelt események, intézkedések.

Márciusban 2 alkalommal érkezett megkeresés. Összességében 18 kamera felvétele került visszanezésre büntető illetve szabálysértési ügyben. A mellékelt statisztikai táblázaton látható a legfontosabb és eljárást eredményes lefolytatását segítő esetek. A rendőrség hatáskörébe tartozó esetekről tájékoztatást kiadni jogszabályok betartása mellett nem lehetségesek.

Kelt: Ercsi, 2024.04. 15.

Tisztelettel:

Sztefopoulosz Andreász