	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3064

1. Az ellenőrzés tárgya:

A következő játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének időszakos ellenőrzése:

sor-szám	A játszótéri eszköz		
	megnevezése	típusa, azonosító adata	gyártója
1.	játszóvár	PC 30596	Granuplay Kft.

2. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének

neve: Ercsi Város Önkormányzat

címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20.

3. Az ellenőrzés helyszíne: 2451 Ercsi, Vasútállomás u., hrsz. 1761/15.

4. Az ellenőrzés időpontja: 2022. július 20.

5. Az ellenőrzést végző neve: Tarcsi József

6. Az ellenőrzési követelmények:

- **jogszabály:** a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

- **szabványok:**


sor-szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-3:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

7. Az ellenőrzés megállapítása:

- a játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követelmény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		követelményektől való eltérés leírása	megfelelő/ nem megfelelő
1.) játszóvár	1, 2	- ujjbeszorulási hely van a csúszda beülési helyénél (1/2), - hiányzik a mellvéd az emelvénynél, - törött, hiányos szerkezeti részek (1/3), - az ütéscsillapító talaj hossza sz emelvény körül és a csúszda mellett kisebb a szükséges 150 cm-nél.	nem megfelelő

77

	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3064

Budapest, 2022. július 22.


Tarcsi József

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyta:


Szabó József



1.) játszóvár



1/2



1/3

