

	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3061

1. Az ellenőrzés tárgya:

A következő játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének időszakos ellenőrzése:

sor- szám	A játszótéri eszköz		
	megnevezése	típusa, azonosító adata	gyártója
1.	lengőhinta	-	-
2.	libikóka	-	-
3.	görgősjáró	B 4-01	ACER Kft.
4.	lépegető 1.	B 1-28-A	ACER Kft.
5.	lépegető 2.	B 1-28-A	ACER Kft.
6.	alacsony csúszdaház mászóhálóval	B 2-02-01-	ACER Kft.
7.	homokozó	-	-

2. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének

neve: Ercsi Város Önkormányzat

címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20.

3. Az ellenőrzés helyszíne: 2451 Ercsi-Sinatelep, Báró Sina Gy. u., hrsz. 2789.

4. Az ellenőrzés időpontja: 2022. július 20.

5. Az ellenőrzést végző neve: Tarcsi József

6. Az ellenőrzési követelmények:

- **jogszabály:** a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

- **szabványok:**

sor- szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020	Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
3.	MSZ EN 1176-3:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
4.	MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019	Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

77

	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3061

7. Az ellenőrzés megállapítása:

- a játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követelmény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		követelményektől való eltérés leírása	megfelelő/ nem megfelelő
1.) lengőhinta	1, 2	- a laposülőke talaj feletti szabad távolsága (32 cm) kisebb a szükséges 35 cm-nél, - a hinta előtt és mögött az esési térben nem ütéscsillapító tulajdonságú anyag (beton szegélykő) van.	nem megfelelő
2.) libikóka	1, 4	-	megfelelő
3.) görgősjáró	1	- korhadtt tartógerenda (3/2).	nem megfelelő
4.) lépegető 1.	1	-	megfelelő
5.) lépegető 2.	1	-	megfelelő
6.) alacsony csúszdaház mászóhálószerűvel	1, 3	- ruházat beakadási hely van a csúszda beülési helyénél (6/2), - korhadtt tetőszerkezet és mászóhálókeret (6/3).	nem megfelelő
7.) homokozó	1	- a deszkaborítás sarki végződése éles élű, lekerekítési sugara kisebb 3 mm-nél (7/2).	nem megfelelő

Budapest, 2022. július 22.


Tarcsi József

Szabó József

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyta:

1.) lengőhinta



2.) libikóka



3.) görgősjáró



3/2



4.) lépegető 1.



5.) lépegető 2.



6.) alacsony csúszdaház mászóhálóval



6/2



6/3



7.) homokozó



7/2

