



MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Engedély száma:
BP/0102/649-5/2021.

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzési jegyzőkönyv
száma: EJ-3063

1. Az ellenőrzés tárgya:

A következő játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének időszakos ellenőrzése:

sor- szám	A játszótéri eszköz		
	megnevezése	típusa, azonosító adata	gyártója
1.	lengőhinta	-	-
2.	homokozó	-	-
3.	csibe rugós játék	-	-
4.	csúszda	-	-
5.	rugós mérleghinta	PC 1034	Granuplay Kft.
6.	játszóvár	PC 10538	Granuplay Kft.
7.	hatszögletű mászóka	-	-

2. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének

neve: Ercsi Város Önkormányzat

címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20.

3. Az ellenőrzés helyszíne: 2451 Ercsi, Szent István út (Művelődési Ház mellett)

4. Az ellenőrzés időpontja: 2022. július 20.

5. Az ellenőrzést végző neve: Tarcsi József


6. Az ellenőrzési követelmények:

- **jogszabály:** a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

- **szabványok:**

sor- szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020	Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
3.	MSZ EN 1176-3:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
4.	MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019	Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

77

	MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3063

7. Az ellenőrzés megállapítása:

- a játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követel- mény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		követelményektől való eltérés leírása	megfelelő/ nem megfelelő
1.) lengőhinta	1, 2	- a laposülőke talaj feletti szabad távolsága (30 cm) kisebb a szükséges 35 cm-nél.	nem megfelelő
2.) homokozó	1	-	megfelelő
3.) csibe rugós játék	1, 4	- a lábtámasz végének mérete kisebb 4,4 cm-nél (3/2).	nem megfelelő
4.) csúszda	1, 3	- hiányzik két létrafok (4/2).	nem megfelelő
5.) rugós mérleghinta	1, 4	- meglazult az egyik fogantyú	nem megfelelő
6.) játszóvár	1, 3	- ujjbeszorulási hely van a rámpa deszkái között (6/2).	nem megfelelő
7.) hatszögletű mászóka	1	- korhadt a felső gerenda a kötélletránál (7/2).	nem megfelelő

Budapest, 2022. július 22.


Tarcsi József


Szabó József



Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyta:

1.) lengőhinta



2.) homokozó



3.) csibe rugós játék




3/2



4.) csúszda



4/2



5.) rugós mérleghinta



6.) játszótér



6/2



7.) hatszögletű mászóka



7/2

