	<b>MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET</b> 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	<b>IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3065

# 1. Az ellenőrzés tárgya:

A következő játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének időszakos ellenőrzése:

sor- szám	A játszótéri eszköz		
	megnevezése	típusa, azonosító adata	gyártója
1.	lengőhinta	-	-
2.	libikóka	-	-
3.	napocska rugós játék	-	-
4.	játszóvár	PC 10590	Granuplay Kft.
5.	homokozó	-	-

# 2. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének

**neve:** Ercsi Város Önkormányzat

**címe:** 2451 Ercsi, Fő u. 20.

**3. Az ellenőrzés helyszíne:** 2451 Ercsi, Cukorgyári ltp., hrsz. 1759/8.

**4. Az ellenőrzés időpontja:** 2022. július 20.

**5. Az ellenőrzést végző neve:** Tarcsi József

# 6. Az ellenőrzési követelmények:


- **jogszabály:** a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

- **szabványok:**

sor- szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020	Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
3.	MSZ EN 1176-3:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
4.	MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019	Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

# 7. Az ellenőrzés megállapítása:

- a játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése

	<b>MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET</b> 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.	Engedély száma: BP/0102/649-5/2021.
	<b>IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma: EJ-3065

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követelmény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		követelményektől való eltérés leírása	megfelelő/ nem megfelelő
1.) lengőhinta	1, 2	- az ütés csillapító talaj hossza a hinta mögött kisebb a szükséges 322 cm-nél, - a hinta mögött az esési térben nem ütés csillapító tulajdonságú anyag (beton szegélykő) van.	nem megfelelő
2.) libikóka	1, 4	- az ülőke alatt hiányzik gumikerék.	nem megfelelő
3.) napocska rugós játék	1, 4	-	megfelelő
4.) játszótérvár	1, 3	-	megfelelő
5.) homokozó	1	-	megfelelő

Budapest, 2022. július 22.

*Tarcsi József*  
**Tarcsi József**

*Szabó József*  
**Szabó József**



Az ellenőrzési jegyzőkönyvet jóváhagyta:

1.) lengőhinta



5.) homokozó



2.) libikóka



3.) napocska rugós játék



4.) játszótér

